

## ANÁLISE DO MATERIAL COLETADO

-Construções de antigas indústrias abandonadas e com estética degradada, contando com partes destruídas ou sem cobertura

-Terrenos abandonados com vegetação, ripas de madeira e lixo dentro

-Muros de edificações abandonadas com pichação, mas com alguns grafittis enfeitando a região

-Pontos de atração: praças (da COTADA, em frente ao Jaime Power, campinho de futebol)

COTADA-vegetação bem cuidada, pergolado de madeira, espaços para sentar

JAIME POWER-vegetação, perto do porto (prédio bem cuidado)

CAMPINHO-sem lixeiras, sem bancos

-Prédios/casas sem pintura da fachada, com aspecto abandonado

-Aspecto ruim do bairro inteiro como um geral

-Aberturas de locais abandonados fechados com tijolos

-Trilho de trem ao longo do bairro

-Oferendas (bem presentes)

-Lixo jogado nas praças e campos verdes abertos (campinho de futebol)

-Falta de lixeiras

-Residências unifamiliares e parte se sua extensão é destinada ao setor industrial (onde há uma junção de edifícios históricos)

-Janelas gradeadas e algumas, mesmo assim, com vidros quebrados

-Calçadas em más condições