

ANÁLISE DO MATERIAL COLETADO

- Residências gradeadas
- Espaços verdes mal utilizados e preservados
- Grafitti enfeitando as paredes
- Fachadas sem pintura/preservação
- Prédios abandonados à mercê do tempo
- Modelo a ser seguidos (espaços verdes) = praça da cotada
- Portas e janelas gradeadas
- Intervenções feitas pelos próprios moradores
- Prédios de cores “apagadas” em contraste com os grafittis